Preparación para el transporte:

Coloque su máquina sobre un palé tal como se ve en la foto. Atornille la máquina al palé o sujétela con un fleje de acero o una cincha, como se ve en la foto.



Como las máquinas tienen el centro de gravedad alto, coloque el siguiente cartel de papel en ambos lados de la parte superior de la máquina.

